


## 공조냉동기계 기능사 필기\_최부길


(260506 기준)


페이지	誤	正
30	2) 절대압력 = 게이지압력=대기압	2) 절대압력 = 게이지압력 + 대기압
31	② 화씨온도(°F) = 9/5 × °C = 32	② 화씨온도(°F) = 9/5 × °C + 32
44	④ R-114(C <sub>2</sub> ClF <sub>2</sub> )	④ R-114(C <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> F <sub>2</sub> )
47	② R-500(R-12+R-152a) ③ R-502(R-22+R-115) ④ R-507(R-125+R-143a)	② R-500(R-12+R-152a) ③ R-501(R-12+R-22) ④ R-502(R-22+R-115) ⑤ R-507(R-125+R-143a)
103	공급하는 것으로 모든 냉난방부하를 공기만으로 처리하는 방법이다. 단일덕트 방식은 중앙의 공조기로 온도 및 습도를 조절하고 여름에는 냉풍, 겨울에는 온풍을 덕트를 통해 각 방으로 공급하는 것으로 모든 냉난방 부하를 공기만으로 처리하는 방법이다. 이	공급하는 것으로 모든 냉난방부하를 공기만으로 처리하는 방법이다. <b>단일덕트 방식은 중앙의 공조기로 온도 및 습도를 조절하고 여름에는 냉풍, 겨울에는 온풍을 덕트를 통해 각 방으로 공급하는 것으로 모든 냉난방 부하를 공기만으로 처리하는 방법이다. 이</b>
115	<p style="color: red;">분류표변경</p>	

125	<p style="text-align: center; color: red;">분류표변경</p>	
138	2) 배관용 탄소강관 SGP는 독성가스, 설계압력이 1[MPa]를 넘는 배관, 설계온도가 100[°C]를 넘는 배관에는 모두 사용하지 않을 것3) 배관용 아크용접 탄소강관 STPY는 설계압력이 1.6[MPa]를 넘는 배관에는 사용하지않을 것	2) 배관용 탄소강관 <b>SGP</b> 은독성가스, 설계압력이 1[MPa]를 넘는 배관, 설계온도가 100[°C]를 넘는 배관에는 모두 사용하지 않을 것3) 배관용 아크용접 탄소강관 <b>STPY</b> 은 설계압력이 1.6[MPa]를 넘는 배관에는 사용하지 않을 것
150	3) 배관의 집합	3) 배관의 <b>접합</b>
186	④ 줄 작업에서 생긴 <b>가는</b> 입으로 붙지 않는다.	④ 줄 작업에서 생긴 <b>가는</b> <b>칩</b> 은 입으로 붙지 않는다.
208	17. 15[A] 강관을 450로 구부릴 때 곡관부의 길이(mm)는? (단, 굽힘 반지름은 100 [mm] 이다)	17. 15[A] 강관을 <b>45°C</b> 로 구부릴 때 곡관부의 길이(mm)는? (단, 굽힘 반지름은 100 [mm] 이다)
215	$P = I^2 \times R \times T$	$P = I^2 \times R \times T$
234	36 ③ 정압 = 동압 - 전압	36 ③ <b>정압 = 전압 - 동압</b>
243	18번 ②보일러의 보안상 운전 중에 급수하였을 때의 최저 수면의 위치 <b>해설</b> ③보일러의 보안상 운전 중에 유지해야 하는 일상적인 가동시 이표준 수면의 위치	②보일러의 보안상 운전 중에 급수하였을 때의 최저 수면의 위치 ③보일러의 보안상 운전 중에 유지해야 하는 일상적인 가동시 표준 수면의 위치
246	33 LNG 냉열이용동결장치의 특징으로 틀린 것은?	33 LNG <b>냉열이용 동결장치</b> 의 특징으로 틀린 것은?
248	47번 ②0rc)의 물 1[ton]을 24시간에 0[°C]의 얼음으로 만드는 데 필요한 열량	②0[°C]의 물 1[ton]을 24시간에 0[°C]의 얼음으로 만드는 데 필요한 열량
251	3번 해설 압축기 효율- 체적효율, 기계효율, <b>압축효율</b>	3번 해설 압축기 효율- 체적효율, 기계효율, <b>압축</b> 효율
252	6번 해설 공기세정기에서 유입되는 공기를 정화시키기 위해 설치하는 것이다.	6번 해설 <b>루버</b> 는 공기세정기에서 유입되는 공기를 정화시키기 위해 설치하는 것이다.

255	30 저단 측 토출가스의 온도를 냉각시켜 고 단 측	30 저단 측 토출가스의 온도를 냉각시켜 <b>고 단 측</b>
256	정답 36 ②	정답 36 ①
257	<ul style="list-style-type: none"> <li>유량 <math>Q = AV</math></li> </ul> $V = \frac{Q}{A} = \frac{4 \times Q}{\pi \times D^2}$ $= \frac{4 \times 5000}{\pi \times 0.8^2} \times 3600 = 2.76(m/s)$	<ul style="list-style-type: none"> <li>유량 <math>Q = AV, \quad A = \frac{\pi D^2}{4}</math></li> </ul> $V = \frac{Q}{A} = \frac{4 \times Q}{\pi \times D^2}$ $= \frac{4 \times 5000}{\pi \times 0.8^2} \times 3600 = 2.76(m/s)$
258	정답 50 ①	정답 50 ④
261	정답 01 ③	정답 01 ④
262	12번 해설 융해잠열 = $3.5 \times 336 = 1176[kj]$	12번 해설 융해잠열 = $3.5 \times 336 = 1176[kj]$ 융해잠열 $80(kcal) \times 4.2 = 336kj$
264	20번 해설 아래에 신규 내용 추가	24번 해설  · 저항은 길이에 비례하고 단면적에 반비례 한다.
264	24번 해설 해설 수정	24번 해설 관경이 서로 다른 배관을 연결할 때 사용하는 부품은 레듀서이지만 티에 바로 연결해서 관경을 줄이려면 부싱을 이용한다. 부싱은 큰 관경은 부품에 연결하고 작은 관경은 파이프를 받아들이는 모양을 갖추고 있다.
264	정답 24 ④	정답 24 ③
266	35번 해설 해설 유기질 단열재코르크는 유기질 보온재로서 굽힘성이 좋지 않기 때문에 곡면시공을 하면 균열이 생기기 쉽다	35번 해설 해설 유기질 단열재코르크는 유기질 보온재로서 굽힘성이 <b>좋지</b> 않기 때문에 곡면시공을 하면 균열이 생기기 쉽다

269	50번 문제 ④왕복동 하다.압축기에 비해 구조가 간단	50번 문제 ④왕복동 압축기에 비해 구조가 간단 <b>하다.</b>
269	53번 드릴 작업 중 유의할 사항으로 틀린 것은? [원심압축기]원심 압축기는 저온장치에서 압축단수를 1단으로 불가능하다.	53번 드릴 작업 중 유의할 사항으로 틀린 것은?
270	정답 57 ④	정답 57 ③
271	1번 문제 ④ 절단점협착점	1번 문제 ④ 절단점 <b>협착점</b>
272	9번 문제 09 다음 중 빙장치의 주요 기기에 해당하지 않는 것은?	9번 문제 09 다음 중 <b>제빙장치</b> 의 주요 기기에 해당하지 않는 것은?
274	22번 문제 ③나사절삭 해설	22번 문제 ③나사절삭 <b>해설</b>
277	37번 문제 ① 감압밸브    ③ 4방밸브 ② 2방밸브    ④ 전동밸브	37번 문제 ① 감압밸브    ② 2방밸브 ③ 4방밸브    ④ 전동밸브
283	11번 해머(hammer)의 <b>사용</b> 에 관한 유의 사항으로 거리가 가장 먼 것은?	11번 해머(hammer)의 <b>사용</b> 에 관한 유의 사항으로 거리가 가장 먼 것은?
297	25번 문제 ①어느 압력 이상에서 포화액이 증발이 시작됨과 동시에 건포화 증기로 변하게 되는데, 포화액선과 건포화 증기선이 만나는 점	25번 문제 ①어느 압력 이상에서 포화액이 증발이 시작됨과 동시에 건포화 증기로 변하게 되는데, <b>포화액선</b> 과 건포화 증기선이 만나는 점





이상 끝.